

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 16/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:39:03

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	16/09/2022
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	19:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	MV True Love
IMO	9697143
Actividad / Activity	Concentrado de cobre, CuCon
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	15/09 Se realizo recorrido durante la carga de CuCon en embarcacion sin novedades ambientales que reportar 16/09 Recorridos sin novedades ambientales que reportar
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Embarcación atraca con el apoyo de dos remolcadores, no se presencian riesgos ambientales, la finalidad es cargar concentrado. Para el retiró de 37503 Toneladas
MSDS del Producto	Si

Notes

9697143 MV True Love

Conclusion Statement

Mantener el estandar operativo y ambiental

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 16/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:39:03

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes: No se han reportado derrames

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#79c44c070ec3f724adc7fb41c001#2694941c550afd09ae6d3f073a97da29.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#79c44c070ec3f724adc7fb41c001#2694941c550afd09ae6d3f073a97da29.jpg

PDF - OIL RECORD BOOK True Love.pdf

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#1965ca8fdff7d45d5c8a30cb57ce60e4.jpg

PDF - LAST GARBAGE DISPOSAL.pdf

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#2a979ac33a657d247e942dc74a553d7b.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 16/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:39:03

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#63d993f888fdf11ff022ee4ab89d1c71.jpg

[PDF - Fumigación True Love.pdf](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

Evidence:

[PDF - 220912- Reunion de Pre arribo - MV TRUE LOVE.pdf](#)

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

[PDF - INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT.pdf](#)

#7: En caso de haber descarga de Carbón**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#8: En caso de haber carga de Cucon**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes: Se observan vigías
No se observan derrames de cucon

#9: Imbornales**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:
